REQUERIMENTO N° 83/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, após ouvido o douto Plenário, requer o envio de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, com cópia à Coordenadoria de Trânsito de Itajaí – CODETRAN e ao Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA, solicitando as seguintes medidas: 1. O CODETRAN realizou verificação e análise da necessidade de estudos técnicos para garantir a segurança dos servidores públicos do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA, localizado na Rua Heitor Liberato, 1189, Vila Operária, Itajaí, SC, CEP 88303-101, bem como dos clientes que utilizam o estacionamento situado do outro lado da Rua Heitor Liberato e precisam atravessar a via não sinalizada diariamente para acessar o atendimento?; 2. Foram avaliadas, com base no Código de Trânsito Brasileiro, as seguintes medidas de melhoria para a segurança dos servidores e clientes que atravessam a Rua Heitor Liberato: a) Instalação de dispositivo redutor de velocidade próximo ao acesso principal da SEMASA, reduzindo a velocidade dos veículos; b) Criação de faixas de pedestres adicionais, devidamente sinalizadas, para facilitar a travessia segura; c) Melhoria na sinalização horizontal e vertical, com renovação da via e placas indicativas de travessia de pedestres; d) Instalação de semáforo com botão de chamada para pedestres, permitindo a interrupção do fluxo de veículos em horários de maior movimento; e) Colocação de barreiras ou grades de proteção para canalizar o fluxo de pedestres e evitar travessias em locais de risco; f) Outras medidas oriundas da especial análise por parte dos órgãos acima nominados. 3. Qual o prazo estimado para a realização dos estudos técnicos e a implementação das medidas corretivas? 4. Há um cronograma ou data-limite para que a Autarquia vá para o novo imóvel adquirido pelo Poder Público e que fica localizado em frente ao CIS (centro Integrado de Saúde)? Em caso negativo, quais as medidas estão sendo tomadas para que o SEMASA vá para o novo prédio?

JUSTIFICATIVA:

O presente requerimento visa garantir a segurança de servidores públicos, cidadãos, clientes e fornecedores do SEMASA e dos clientes que atravessam diariamente a Rua Heitor Liberato, uma via de intenso fluxo de carros, bicicletas, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos. O SEMASA, por não possuir sede própria, tem sua sede administrativa dividida em dois prédios alugados, localizados em lados opostos da Rua Heitor Liberato, o que obriga os servidores e demais pessoas interessadas em interagir com a Autarquia a circularem constantemente entre os edifícios, das 07h às 19h, aumentando os riscos de acidentes. Além disso, os clientes em atendimento enfrentam situação semelhante, pois o estacionamento disponível está situado do outro lado da via, exigindo que atravessem a rua desprovida de sinalização adequada e segura para acessar o prédio principal.

Já ocorreram acidentes envolvendo servidores nesse trecho, alguns dos quais resultaram em sequelas permanentes, evidenciando a urgência de medidas preventivas. A falta de sinalização apropriada e de dispositivos de controle de tráfego tem colocado em risco a integridade física tanto dos trabalhadores quanto dos cidadãos atendidos, comprometendo não apenas sua segurança, mas também a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. A adoção das medidas, conforme sugestões que podem ser extraídas do próprio item 2 do requerimento, são indispensáveis para evitar novos acidentes e garantir um ambiente seguro para todos.

SALA DAS SESSÕES, EM 02 DE ABRIL DE 2025

ADÃO BITTENCOURT
VEREADOR - PL