



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 3514/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a instalação de sinalização adequada na intersecção da Rua João Bauer com a Rua Marcos Konder.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente, a ausência de sinalização adequada, como faixas de retenção claras ou placas de "não bloqueie o cruzamento", está causando congestionamentos e situações de risco no cruzamento da Rua João Bauer com a Rua Marcos Konder. Em horários de pico, é comum que veículos saindo da João Bauer ou esperando para virar à esquerda parem sobre a Rua Marcos Konder, bloqueando o fluxo da via principal. Essa prática, além de gerar atrasos e transtornos para os motoristas, aumenta significativamente o risco de acidentes. Carros que tentam desviar do bloqueio podem colidir, e a visibilidade reduzida pela aglomeração de veículos no cruzamento dificulta manobras seguras. A Rua Marcos Konder é uma via crucial em Itajaí, com um alto volume de tráfego, e qualquer interrupção em seu fluxo afeta diretamente a mobilidade da região.

SALA DAS SESSÕES, EM 30 DE JUNHO DE 2025

CRISTIANO KLAUS FISCHER
VEREADOR - PRD