



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 1109/2021

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando ao Poder Executivo, por meio dos departamentos competentes, para que sejam providenciados os reparos tão necessários na Rua Exp. Aleixo Maba, precisamente logo ao descer da ponte (sentido Barra do Rio x BR 101, lado esquerdo da via) onde está localizada uma tampa metálica na pista de rodagem que necessita de frequentes ajustes por afundar repetidamente.

JUSTIFICATIVA:

Solicitação proveniente dos usuários da via. Relatam que esta tampa metálica sempre afunda, e por estar exatamente posicionada em um ponto onde os carros passam por cima, proporciona solavancos capazes de danificar as suspensões dos veículos bem como provocar quedas aos motociclistas.

SALA DAS SESSÕES, EM 18 DE MARÇO DE 2021

**ROBERTO RIVELINO DA CUNHA
VEREADOR - PSDB**