



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 5037/2021

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, Solicitação de manutenção em tampa de bueiro, Rua Gélio Hercílio Correia, em frente ao número 226, Bairro Cidade Nova.

JUSTIFICATIVA:

Essa solicitação é uma demanda dos moradores do local, visto que a tampa de bueiro encontra-se solta no meio da via, fazendo com que os trauseuntes não tenham segurança ao se locomover com seus veículos.

Sendo assim, se faz necessário a manutenção em tampa de bueiro, com o intuito de prevenir eventual acidente ou maiores danos.

SALA DAS SESSÕES, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

**ODIVAN WIVALDO LINHARES
VEREADOR - PSB**