



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 2310/2022

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, com cópia a Secretaria Municipal de Obras e Serviços solicitando para que proceda com serviço de nivelamento e reparo das lajotas ao lado do meio fio, no lugar “Praça do Expedicionário (Praça do Relógio do Sol)” ao final da Rua Lauro Muller.

JUSTIFICATIVA:

A referida reivindicação é dos cidadãos que fazem suas caminhadas diariamente pela rua citada. Ocorre que as lajotas soltas, dificultam a caminhada e expõe transeuntes ao risco de acidente, notando-se a necessidade de inclusão do serviço de reparo da via pública para a secretaria competente.

SALA DAS SESSÕES, EM 14 DE JUNHO DE 2022

FABIO LUIZ FERNANDES CASTELO GUEDES
VEREADOR - PL