



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**INDICAÇÃO Nº 2425/2025**

**Senhor Presidente:**

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, Solicitando reparos no Centro Comunitário, Localização na praça Santos Dumont, Av. Independência, 60-106 - Cordeiros, Itajaí - SC, 88310-420.

**JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se, pois o edifício da escola apresenta uma série de problemas estruturais e de segurança que precisam ser resolvidos imediatamente. O telhado, com telhas quebradas, especialmente no beiral, causa infiltrações e representa um perigo real de queda de fragmentos. As janelas sem vidros e sem grades de proteção facilitam invasões e furtos, comprometendo a segurança do patrimônio. Para mitigar esses riscos, sugerimos a instalação de câmeras de monitoramento e a substituição da porta de blindex, que não fecha corretamente, por uma solução segura e funcional.

Os banheiros apresentam vazamentos urgentes que exigem reparos nas tubulações e sistemas hidráulicos. Além disso, a pintura geral da unidade, tanto interna quanto externa, deve ser realizada devido ao desgaste e à acumulação de sujeira nas paredes. A rede elétrica na sala onde estão as máquinas de costura precisa ser adequada, pois apresenta falhas, instabilidade e risco de curto-circuito. Finalmente, ventiladores ou ar-condicionados devem ser instalados nas salas de uso comum para garantir conforto térmico e bem-estar aos alunos e funcionários. Fornecer um ambiente adequado e de qualidade é essencial para garantir uma boa aprendizagem e uma excelente na entrega do trabalho oferecido.

**SALA DAS SESSÕES, EM 16 DE MAIO DE 2025**

**LEANDRO LUY PEIXOTO (LEANDRO DO NADAR)**  
**VEREADOR - MDB**