



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 7276/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a verificação do superaquecimento do disjuntor da E.B. Profª Maria José Hülse Peixoto, bairro Murta.

JUSTIFICATIVA:

No dia 05/11, o quadro de disjuntores da E.B. Profª Maria José Hülse Peixoto apresentou superaquecimento, provocando a queda de diversos disjuntores. O correto funcionamento das instalações elétricas é essencial para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários, além de evitar danos ao patrimônio público. A verificação e manutenção imediata do equipamento são medidas necessárias para prevenir riscos de curto-circuito ou incêndio e assegurar o pleno funcionamento da unidade escolar.

SALA DAS SESSÕES, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SANDRO ROBERTO SERPA
VEREADOR - PSDB