



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**INDICAÇÃO Nº 5037/2021**

**Senhor Presidente:**

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, Solicitação de manutenção em tampa de bueiro, Rua Gélio Hercílio Correia, em frente ao número 226, Bairro Cidade Nova.

**JUSTIFICATIVA:**

Essa solicitação é uma demanda dos moradores do local, visto que a tampa de bueiro encontra-se solta no meio da via, fazendo com que os trauseuntes não tenham segurança ao se locomover com seus veículos.

Sendo assim, se faz necessário a manutenção em tampa de bueiro, com o intuito de prevenir eventual acidente ou maiores danos.

**SALA DAS SESSÕES, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021**

**ODIVAN WIVALDO LINHARES  
VEREADOR - PSB**