



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 3967/2022

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando ao Poder Executivo, por meio de seus departamentos competentes, reparar a parte da mureta de concreto que está ruindo no ponto mais próximo da rotatória onde cruzam-se as Av. Mario Uriarte e Agostinho Alves Ramos, Bairro Cordeiros.

JUSTIFICATIVA:

Solicitação proveniente de transeuntes e moradores locais. Relatam que há certo tempo a mureta está ruindo e caindo em direção ao rio. A Avenida supracitada possui considerável movimentação e poderá ficar com este trecho desprotegido.

SALA DAS SESSÕES, EM 06 DE OUTUBRO DE 2022

**ROBERTO RIVELINO DA CUNHA
VEREADOR - PSDB**