



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 1662/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando o conserto da autoclave que não está funcionando da UBS São João I, localizado na Rua Indaial, no Fiuza Lima.

JUSTIFICATIVA:

O equipamento não está funcionando, o que representa um grave risco à segurança dos pacientes e profissionais, além de comprometer a capacidade da unidade de realizar procedimentos seguros e eficazes. A funcionalidade da autoclave é absolutamente essencial para garantir a esterilização adequada de instrumentos e materiais médico-odontológicos utilizados em diversos procedimentos realizados na UBS. A esterilização é um processo crítico para a prevenção de infecções e a manutenção de um ambiente seguro para todos.

SALA DAS SESSÕES, EM 08 DE ABRIL DE 2025

CRISTIANO KLAUS FISCHER
VEREADOR - PRD