



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 1983/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando melhorias e manutenção no parquinho do Bambuzal, localizado no trevo entre a Rua Osvaldo Becker e a Rua Caçador, bairro São Vicente: 1) Reparo ou substituição do balanço, encontra-se quebrado oferecendo risco de acidentes; 2) A área de descida do escorregador contém pedras e concreto exposto, o que pode causar ferimentos, instalar de piso adequado (emborrachado ou areia) na base do escorregador; 3) Os bancos do parquinho estão quebrados, impossibilitando o uso adequado por pais e responsáveis, consertar ou substituir os bancos danificados; 4) O ambiente em geral está desgastado, necessitando de manutenção e limpeza.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação em virtude do preocupante estado de conservação do parquinho do Bambuzal, localizado no bairro São Vicente. Trata-se de uma área essencial para o lazer infantil e convívio familiar que, atualmente, apresenta graves problemas que comprometem sua segurança e funcionalidade.

O balanço quebrado oferece risco iminente de acidentes, enquanto o piso irregular ao redor do escorregador, com pedras e concreto exposto, pode causar ferimentos às crianças. Os bancos danificados impossibilitam o uso adequado por pais e responsáveis, e o ambiente geral encontra-se desgastado e necessitando de limpeza urgente.

Diante do exposto, a revitalização do parquinho do Bambuzal configura-se como medida necessária para garantir segurança à população, preservar o patrimônio.

SALA DAS SESSÕES, EM 25 DE ABRIL DE 2025

SANDRO ROBERTO SERPA
VEREADOR - PSDB