



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 4179/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a execução de obras de repavimentação em lajotas nos trechos danificados ao longo da Rua Carlos Seara, situada no bairro Vila Operária.

JUSTIFICATIVA:

Moradores da Rua Carlos Seara, localizada no bairro Vila Operária, vieram a este gabinete solicitar melhorias urgentes na infraestrutura da via. Trata-se de uma rua tradicional do bairro, que atualmente encontra-se com sérios problemas em sua pavimentação de lajotas, como buracos, desníveis, desgaste acentuado das peças e instabilidade da base.

Além dos transtornos causados diariamente, a situação tem contribuído para o acúmulo de água em dias de chuva, aumentando o risco de alagamentos e proliferação de insetos. O barulho causado pelas irregularidades no calçamento também compromete o bem-estar dos moradores.

Diante desse cenário, a repavimentação em lajotas dos trechos prejudicados da Rua Carlos Seara, respeitando o padrão já existente na região, mostra-se uma medida não apenas necessária, mas urgente. A recuperação da via garantirá uma superfície mais uniforme, segura e resistente, com melhores condições de tráfego para todos os usuários.

Portanto, a adoção dessa medida certamente trará avanços significativos para a comunidade da Vila Operária, promovendo não apenas a resolução de um problema estrutural, mas também um passo importante em direção a uma cidade mais segura, acessível e bem cuidada.

SALA DAS SESSÕES, EM 29 DE JULHO DE 2025

PEDRO PAULO MOLLERI (PEDRÃO MOLLERI)
VEREADOR - PL