



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



REQUERIMENTO Nº 225/2025

Senhor Presidente:

O (A) Vereador(a) que abaixo subscreve, na forma regimental, após ouvido o douto Plenário, requer envio de ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando informações detalhadas sobre a manutenção e melhorias na Escola Básica Arribá, localizada na Rua Suécia, 570, no bairro Praia Brava, com os seguintes questionamentos: 1-) Existe previsão orçamentária e cronograma para a substituição das treliças e estruturas metálicas enferrujadas na cobertura da quadra poliesportiva? 2-) Qual o status de avaliação técnica de integridade e segurança da estrutura e quais medidas que serão tomadas para mitigar esse risco? 3-) Qual o prazo estipulado para os reparos nas calhas de chuva da quadra e demais estruturas da escola? 4-) Há planos para a realização de pintura e aplicação de um revestimento adequado na quadra poliesportiva? 5-) Com relação às inundações que atingem o entorno da escola quando ocorrem fortes chuvas, existe algum plano para contenção das águas ou alguma melhoria na rede de drenagem pluvial? Se sim qual seria o plano e prazo de implementação?

JUSTIFICATIVA:

A Escola Básica Arribá, localizada na Rua Suécia, 570, no bairro Praia Brava, é uma instituição de ensino crucial para a região, atendendo a centenas de crianças daquela localidade. São inúmeras as reclamações e a evidente necessidade de reparos estruturais na unidade, especialmente na área da quadra poliesportiva.

A corrosão das treliças e estruturas metálicas representa um sério risco à segurança de quem utiliza a quadra. A falta de manutenção adequada pode levar ao colapso da estrutura, causando acidentes graves e colocando em perigo a integridade física de alunos e professores durante aulas de educação física, eventos e recreação. É imperativo que a Prefeitura informe sobre o status da avaliação técnica e das medidas que serão tomadas para mitigar esse risco.

A pintura e o revestimento do piso da quadra poliesportiva não são apenas questões estéticas; eles são cruciais para a segurança dos usuários. A superfície da quadra é de cimento cru, apresenta rachaduras, aumentando o risco de quedas e lesões. Além disso, a marcação das linhas para diferentes modalidades esportivas se perde, dificultando a prática pedagógica. A revitalização do piso é essencial para garantir um espaço de lazer e aprendizado de qualidade, seguro para as atividades físicas e recreativas.

Referente às calhas de chuva danificadas e entupidas, estas provocam o acúmulo de água que escorre pela estrutura, causando infiltrações e danificando a quadra e as paredes da escola. A falta de reparo contribui para o desgaste prematuro da infraestrutura e pode levar a problemas mais sérios, como o comprometimento da fundação do prédio. Além disso, a água empoçada pode criar um ambiente propício para a proliferação de mosquitos, incluindo o Aedes



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



aegypti, vetor de doenças como a dengue.

Além disso, quando ocorrem fortes chuvas são constantes os alagamentos na região no entorno da escola, prejudicando as aulas e o acesso de todos que frequentam esta unidade escolar, sendo necessário a manutenção urgente da rede de drenagem pluvial do local para minimizar o impacto das chuvas.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o empenho do Poder Executivo para que essas demandas sejam atendidas com a máxima urgência, garantindo um ambiente escolar digno e seguro para a comunidade de Itajaí.

SALA DAS SESSÕES, EM 22 DE AGOSTO DE 2025

SANDRO ROBERTO SERPA
VEREADOR - PSDB

ODIVAN WIVALDO LINHARES
VEREADOR - PSD

ROBERTO RIVELINO DA CUNHA (BETO CUNHA)
VEREADOR - Republicanos