



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 5163/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a reinstalação da tampa da caixa de fiação subterrânea localizada na ciclofaixa em frente ao Life Residence, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 3385, bairro Ressacada.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente, a tampa da caixa de fiação subterrânea localizada na ciclofaixa em frente ao Life Residence encontra-se ausente e tem sido provisoriamente substituída por uma peça de MDF que já está úmida. Essa solução improvisada não oferece a segurança necessária, pois o MDF úmido está deteriorado e pode ocasionar acidentes aos ciclistas e pedestres que utilizam a ciclofaixa. Além disso, a falta de uma tampa adequada compromete a proteção da rede elétrica subterrânea. Portanto, a reinstalação da tampa original ou de uma solução definitiva é fundamental para garantir a segurança pública e a preservação do patrimônio municipal.

SALA DAS SESSÕES, EM 28 DE AGOSTO DE 2025

SANDRO ROBERTO SERPA
VEREADOR - PSDB