



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 5561/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando o devido reparo na lona do toldo da UBS Imaruí, bairro Imaruí.

JUSTIFICATIVA:

A lona do toldo da UBS Imaruí está rasgada, o que compromete a proteção contra sol e chuva na entrada da unidade. Isso prejudica o conforto dos usuários e dos profissionais de saúde, especialmente em dias de mau tempo. O reparo é necessário para garantir um ambiente mais adequado e seguro para todos.

SALA DAS SESSÕES, EM 10 DE SETEMBRO DE 2025

SANDRO ROBERTO SERPA
VEREADOR - PSDB