



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 5520/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando que sejam realizados reparos no bueiro localizado na esquina da Rua Dr. Felipe Alencastro com a Rua das Figueiras, no bairro Barra do Rio, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA:

Moradores da localidade relataram forte mau cheiro proveniente do bueiro ali situado, o que compromete a qualidade do ar, o bem-estar da comunidade e levanta preocupações quanto à possível obstrução ou mau funcionamento da rede de drenagem ou esgoto pluvial.

A situação exige uma vistoria técnica urgente, visando identificar a origem do problema e realizar os devidos reparos e limpeza, prevenindo problemas maiores, como alagamentos, proliferação de insetos, contaminação e desconforto aos moradores e transeuntes.

SALA DAS SESSÕES, EM 15 DE SETEMBRO DE 2025

**LEANDRO LUY PEIXOTO (LEANDRO DO NADAR)
VEREADOR - MDB**