



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



**INDICAÇÃO Nº 5904/2025**

**Senhor Presidente:**

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando manutenção de pavimentação a tampa de esgoto da SEMASA, que se encontra abaixo do nível do asfalto, localizando na Rua Antônio Muller Reis, na altura do número 1068.

### **JUSTIFICATIVA:**

O desnível entre a tampa de esgoto e o asfalto representa um risco de acidentes para motoristas e motociclistas, podendo causar danos aos veículos e até acidentes graves. A falta de manutenção no asfalto e a irregularidade na tampa de esgoto contribuem para a rápida deterioração da via, gerando buracos e prejudicando a fluidez do trânsito.

**SALA DAS SESSÕES, EM 23 DE SETEMBRO DE 2025**

**CRISTIANO KLAUS FISCHER**  
**VEREADOR - PRD**