



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 6330/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a substituição da tampa do bueiro em frente à entrada da Paróquia São João Bosco, localizada na Rua José Gall, nº 35, bairro Dom Bosco.

JUSTIFICATIVA:

A presente proposição visa atender às demandas da população residente e dos usuários desta via, que têm manifestado preocupação em razão da existência de um bueiro com a tampa quebrada, localizado em frente ao acesso de entrada e saída da Paróquia São João Bosco.

Esse trecho é utilizado com frequência, constituindo um importante ponto de circulação para automóveis, caminhões, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Importante destacar que, em dias de chuva, o bueiro fica encoberto pela água, o que dificulta sua visualização e aumenta o risco de acidentes.

Dessa forma, faz-se necessária, com caráter de urgência, a substituição da tampa do bueiro por uma de maior resistência, tendo em vista o fluxo acentuado de veículos na via, com o intuito de assegurar a tráfegabilidade e a segurança dos moradores.

SALA DAS SESSÕES, EM 09 DE OUTUBRO DE 2025

ODIVAN WIVALDO LINHARES
VEREADOR - PSD