



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 7016/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando reparo do teto da sala do berçário 1 do Centro de Educação Infantil Hercílio Bento, localizado na rua São Francisco do Sul, nº 701, bairro São Vicente.

JUSTIFICATIVA:

O forro do teto apresenta pontos de desprendimento, o que pode representar risco à segurança das crianças e dos profissionais que utilizam o espaço. A situação requer avaliação técnica e reparo imediato, a fim de evitar acidentes e garantir a integridade do ambiente escolar.

Ressaltamos que a manutenção preventiva e corretiva é essencial para assegurar condições adequadas e seguras de ensino, especialmente em uma sala destinada ao atendimento de crianças de berçário, que necessitam de um ambiente protegido e estável.

SALA DAS SESSÕES, EM 29 DE OUTUBRO DE 2025

CARLOS ALEXANDRE RAIMUNDO (XANDE CELULAR)
VEREADOR - União Brasil