



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 3511/2021**

<b>Autoria:</b>	Osmar Anibal Teixeira Júnior	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	3511/2021
<b>Sessão de Apresentação:</b>	50ª Sessão Ordinária - 03/08/2021	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	Indicando a necessidade de substituição de tampa de bueiro que foi furtada na Rua Franklin Máximo Pereira, em frente ao número 157, no bairro centro.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Trâmite da Proposição  
3511/2021**

<b>Data</b>	<b>Registro</b>
<b>28/07/2021 14:25</b>	Criada a Solicitação 66474/2021 de Indicação. Autoria: Osmar Anibal Teixeira Júnior.
<b>28/07/2021 14:28</b>	Solicitação 66474/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>30/07/2021 14:32</b>	Solicitação validada como a Indicação 3511/2021.
<b>30/07/2021 14:32</b>	Indicação 3511/2021 agendada para a 50ª Sessão Ordinária - 03/08/2021.
<b>03/08/2021 19:09</b>	Votação da proposição Indicação 3511/2021 não foi efetivada na 50ª Sessão Ordinária - 03/08/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>06/08/2021 13:08</b>	Enviada para o Executivo em 06/08/2021
<b>20/08/2021 13:55</b>	Indicação 3511/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 20/08/2021