



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 3806/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, Solicitando a repintura e adequação da sinalização horizontal existente na confluência da rua Otávio Cesário Pereira com a Av. Gov. Adolfo Konder, sendo que está inadequada e confundindo os motoristas que por ali trafegam, causando transtorno e acidentes.

JUSTIFICATIVA:

A presente justificativa visa embasar a urgência e a necessidade de intervenção na sinalização horizontal da confluência da Rua Otávio Cesário Pereira com a Avenida Governador Adolfo Konder, que atualmente se apresenta de forma inadequada, seja por desgaste natural, falta de manutenção ou configuração que não atende às demandas do fluxo de tráfego. A via é um trecho muito importante da Cidade, por onde trafegam inúmeros veículos por dia. Como se observa nas imagens em anexo, há uma pintura antiga se sobressaindo sobre a pintura posterior, que acaba gerando desorganização, e essa deficiência gera um cenário de grande confusão para os motoristas que ali trafegam, uma vez que a falta de clareza nas faixas e símbolos horizontais impede que os condutores interpretem corretamente as direções permitidas, faixas de rolamento e áreas de conflito, levando a manobras bruscas, mudanças de faixa inesperadas e hesitação, o que perturba o fluxo normal do trânsito. Essa incerteza na condução eleva exponencialmente o risco de colisões, pois motoristas desorientados podem interpretar de forma errada a sinalização e realizam conversões e mudanças de faixa em momentos inoportunos, resultando em sinistros que poderiam ser evitados com uma sinalização clara. Além disso, as manobras imprecisas e a indecisão dos condutores retardam o fluxo de veículos, gerando congestionamentos desnecessários, especialmente em horários de pico, o que causa frustração aos usuários da via. É fundamental ressaltar que a sinalização horizontal é crucial, garantindo a segurança de todos, e quando ela está ausente ou confusa, os motoristas não têm clareza sobre suas áreas de circulação e prioridades. Conforme preconizado pelo Código de Trânsito Brasileiro e manuais de sinalização, a sinalização horizontal é um elemento vital para a organização do tráfego, atuando como um guia visual essencial ao informar sobre regulamentações, advertências e indicações, e complementando a sinalização vertical, orientando o comportamento dos usuários da via de forma eficaz. Portanto, a repintura e a adequação da sinalização horizontal na confluência da Rua Otávio Cesário Pereira com a Avenida Governador Adolfo Konder não é apenas uma questão de melhoria estética ou de fluidez, mas uma medida urgente e inadiável para garantir a segurança de todos os cidadãos que utilizam essa via, sendo a intervenção imediata crucial para prevenir acidentes e o caos.

SALA DAS SESSÕES, EM 14 DE JULHO DE 2025

CARLOS ROBERTO MELLO (CALINHO BOMBEIRO)
VEREADOR - PL



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí

